

**MONTERINGSINSTRUKTION SERVICEPAKET FJÄDERMOTHÅLL
MONT INSTRUCTION SERVICE KIT, SPRING RESISTANCE**

10751-01




Skruta loss de 2 skruvorna och lyft upp mekanismen.
Loose the 2 screw and lift up mechanism.



Använd skravmejsel för att lossa den skadade detaljen
Use a screw driver to loose the defected part



Montera den nya detaljen.
Mont the new part.



Skruva fast vajern med de 2 skruvorna.
Mont the wire with the 2 screws.